

REGISTRO DE ACCIDENTES / INCIDENTES GRAVES / INCIDENTES REPORTADOS EN AVIACIÓN CIVIL
GESTIÓN 2024

ACCIDENTES

No. de suceso	MARCA / MODELO	MATRÍCULA	TIPO DE OPERACIÓN	FECHA	LUGAR	FASE	BREVE RELATO DEL SUCESO / LESIONES A PERSONAS / DAÑOS MATERIALES	CÓDIGO DE SUCESO
1	CESSNA /150F CESSNA /152	CP-2875 CP-3184	INSTRUCCIÓN INSTRUCCIÓN	15/01/24	AERÓDROMO EL TROMPILLO SLET SANTA CRUZ	DESPEGUE ATERRIZAJE	Colisión de dos aeronaves de instrucción, mientras una se encontraba en despegue, la otra aeronave en fase de aterrizaje. Ambas colisionan, pero logran aterrizar luego del suceso con daños menores, cada aeronave se encontraba con un alumno y un instructor los cuales no sufren daño alguno.	ACCID 01-24
2	NORMAN WAY/ VANS RV4	CP-X3161	PRIVADO	29/06/24	MUNICIPIO TORO TORO - POTOSI	MANIOBRAS	La aeronave, luego de ser declarada en detresfa, es encontrada en la ladera del cañon "Garrapata Mayu" siniestrada, ambos ocupantes con lesión mortal, aeronave destruida.	ACCID 02-24
3	CESSNA 152	CP-3006	INSTRUCCIÓN	17/07/2024	AERÓDROMO EL TROMPILLO SLET SANTA CRUZ	ESTACIONADO	Al descender de la aeronave, la alumna piloto sufre severa lesión en el brazo derecho, al ser golpeada por la hélice del motor que se encontraba en funcionamiento	ACCID 03-24
4	CESSNA 188	CP-2283	FUMIGACIÓN	13/10/24	PISTA PROPIEDAD "MARTE CASARABE" BENI	DESPEGUE	En el ascenso inicial del despegue, la aeronave se desplaza hacia el lado izquierdo sin poder ser controlada, impacta con los árboles y se incendia completamente el piloto sale con lesión moderada.	ACCID 04-24

INCIDENTES GRAVES

--	--	--	--	--	--	--	--	--

INCIDENTES



ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Autoridad Aeronáutica Civil de Bolivia



ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL – AIG

1	BOEING/737 8Q8	CP-3138	COMERCIAL	26/03/24	AEROPUERTO EL ALTO- LA PAZ	DESPEGUE	Durante la carrera de despegue por la pista 28 del aeropuerto de La Paz, el piloto aborta despegue por jauría de canes en pista, llega a atropellar a 2 canes / aeronave con daños menores	INCID 01-24
2	McDONNELL DOUGLAS MD10-30F	CP-2791	COMERCIAL	05/12/24	AEROPUERTO VIRU VIRU – SANTA CRUZ	ATERRIJAJE	Mientras realizaba el aterrizaje, al hacer contacto con la pista revientan las 10 ruedas de los trenes principales, quedando posicionada en la mitad de la pista del aeródromo Viru Viru, los 7 ocupantes resultan ilesos, la aeronave tiene daños moderados	INCID 02-24